

检 测 报 告

Test Report

杭广测检 2021 (HJ) 字第 21112233 号

项目名称:

土壤检测

委托单位:

杭州市桐庐富东车圈有限责任公司

杭州广测环境技术有限公司

2021 年 11 月 29 日



说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；

二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章均无效；

三、未经同意本报告不得用于广告宣传；

四、由委托方送检的样品，本报告只对来样负责；

五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向本公司提出。



杭州广测环境技术有限公司

地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道
姚家路 6 号 1 幢三层、四层

电话：0571-85221885

邮编：311112

委托方及地址: 杭州市桐庐富东车圈有限责任公司/浙江杭州桐庐县分水镇前湾村磨湾口 38 号

项目性质: 企业委托

被测单位及地址: 浙江省杭州桐庐县分水镇前湾村磨湾口 38 号

分析地点: 本公司实验楼

委托日期: 2021 年 11 月 08 日

采样日期: 2021 年 11 月 11 日

采样人员: 李飞龙, 陆佳威

分析日期: 2021 年 11 月 12 日-2021 年 11 月 24 日

检测仪器及编号:
原子吸收分光光度计(GCY-158)

检测方法:
锡: 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法

评价标准:
参照浙江省地标《污染场地风险评估技术导则》(DB33/T 892-2013) 附录 A 部分关注污染物的土壤风险评估筛选值中商服及工业用地筛选值。

土壤采样深度及性状:

采样点位	采样深度	土壤性状	土壤类型	采样点位	采样深度	土壤性状	土壤类型
1A01	0-0.5	杂色、干	填土	1B02	0-0.5	杂色、干	填土
	2.0-2.5	黄褐色、潮	粉质粘土		2.0-2.5	黄褐色、潮	粉质粘土
	3.0-3.2	黄褐色、潮	粉质粘土		4.5-5.0	黄褐色、潮	粉质粘土
1A02	0-0.5	杂色、干	填土	密码样 1	2.0-2.5	黄褐色、潮	粉质粘土
	0.5-1.0	黄褐色、潮	粉质粘土				
	1.0-1.2	黄褐色、潮	粉质粘土				
1B01	0-0.5	杂色、干	填土	密码样 2	2.0-2.5	黄褐色、潮	粉质粘土
	2.0-2.5	黄褐色、潮	粉质粘土				
	5.5-6.0	黄褐色、潮	粉质粘土				

土壤 (底质) 1A01 检测结果:

测点名称	检测因子	单位	检测结果			筛选值
			0-0.5m	2.0-2.5m	3.0-3.2m	
1A01 E:119.464367° N:29.950288°	锡	mg/kg	<8	<8	<8	10000

1A02 检测结果:

测点名称	检测因子	单位	检测结果			筛选值
			0-0.5m	0.5-1.0m	1.0-1.2m	
1A02 E:119.464355° N:29.950108°	锡	mg/kg	<8	<8	<8	10000

1B01 检测结果:

测点名称	检测因子	单位	检测结果			筛选值
			0-0.5m	2.0-2.5m	5.5-6.0m	
1B01 E:119.464524° N:29.949741°	锡	mg/kg	<8	<8	<8	10000

1B02 检测结果:

测点名称	检测因子	单位	检测结果			筛选值
			0-0.5m	2.0-2.5m	4.5-5.0m	
1B02 E:119.464274° N:29.949782°	锡	mg/kg	<8	<8	<8	10000

密码样 1 检测结果:

测点名称	检测因子	单位	检测结果	筛选值
			2.0-2.5m	
密码样 1 (1A01 现场平行样) E:119.464367° N:29.950288°	锡	mg/kg	<8	10000

密码样 2 检测结果:

测点名称	检测因子	单位	检测结果	筛选值
			2.0-2.5m	
密码样 2 (1B02 现场平行样) E:119.464274° N:29.949782°	锡	mg/kg	<8	10000
结论	杭州市桐庐富东车圈有限责任公司土壤中锡的检测结果符合筛选值要求。			



■为土壤检测点位
土壤测点及周围环境情况示意图
****报告结束****

报告编制： 宋志昂

审核： 侯重峰

批准：

杭州广测环境技术有限公司
(检测专用章)
批准日期： 2021-11-30